


LEGENDA




malta cementizia di vecchi interventi




conci alveolizzati




conci scollegati e in parte alveolizzati



patina di muschio



patina di muschio sui conci scollegati e in parte alveolizzati



cedimento statico



presidio statico provvisorio



vecchie sarciture cementizie



fratture (vela campanaria dissestata)

Interventi diffusi sui prospetti esterni:

- Scaraciatura delle fughe
- Fugatura e stilatura dei conci con malta di calce impastata con polvere di calcarenite
- Leggera velatura per attenuare le eventuali disomogeneità cromatiche tra i conci
- Trattamento delle facciate con idrorepellente
- Impermeabilizzazione dei muri perimetrali all'attacco con il marciapiede mediante barriera chimica

Interventi su sagrato e aree circostanti:

1. Rifacimento dei marciapiedi:

- Rimozione del pavimento esterno
- Scavo (50–60 cm)
- Massetto di cls con rinzafo a base di calce risvoltato sulla fondazione continua
- Stesura di impermeabilizzante sul fondo e sulla fondazione
- Riempimento dello scavo con materiale arido
- Soletta armata con rete elettrosaldato $\phi 6$ 10x10
- Pavimentazione con basole e cordoli di pietra di Trani o similare

2. Smontaggio dei cordoli divelti dalle acque meteoriche o dalle radici, con successivo rimontaggio ed eventuale integrazione di cordoli della stessa tipologia